

Pokyny pre inštaláciu.

Systém priebežného dopĺňovania atramentu (CISS).

CISS pre atramentové tlačiarne a multifunkčné zariadenia Epson:

T50/T59/P50/R270/R290/R295/R390/Rx610/RX615/RX690/TX650/PX650/PX660

Kód položky: T/P50CC-X.X (v1.0Sk)

Dakujeme vám za zakúpenie produktu CISS Colorway. Ceníme si Vašu podporu a robíme všetko pre pohodlné použitie našich produktov. Systém priebežného dopĺňovania atramentu (CISS) je zariadenie pre veľkoobjemovú tlač, napr. farebná tlač alebo tlač marketingových materiálov. Systém je ideálny pre kancelárie i domácnosti.

CISS predstavuje zariadenie, ktoré pozostáva z nádržiek na atrament spojených s kazetami viackanálovými hadičkami totožnými s originálom. CISS používa vysokokvalitné atramenty Colorway.

Výhody CISS: objem nádržiek s atramentom je 10-20krát väčší ako u bežných kaziet. Počas plnenia kaziet nie je potrebné vyberať kazety z tlačiarne, vzduch sa nedostane do hlavy tlačiarne, čo predlží jej životnosť. Je známe, že je to najdržiašia časť tlačiarne, znamená to obrovskú úsporu nákladov, viac ako 20-40krát.

Obsah balenia:

1. Atramentové nádržky s uzáverom (6 farieb) - 1 sada
2. Šestčlánková silikónová hadička
3. Držák - 3 ks
4. Držiak v tvare T - 1 ks
5. Sada kaziet (6 ks) s Combo čipom (1ks)
6. Vzduchový filter - 6 ks
7. Striekačka - 6 ks
8. Rukavice - 1 párs
9. Držiak pre nádržky s atramentom - 2 ks
10. Pokyny pre inštaláciu - 1 ks

Vonkajší vzhľad produktu a balenia sa môžu líšiť. Kresby a fotografie sú uvedené v návode pre lepšie pochopenie všeobecnej inštalácie a prevádzkového procesu CISS. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu, návrhy a balenie bez predchádzajúceho upozornenia.

Atrament: T/P50CC-0.0 (bez atramentu), T/P50CC-6.5 (6 flaštičiek atramentu s obsahom 50 ml); T/P50CC-6.1 (4 flaštičky atramentu s obsahom 100 ml)

Odporučané atramenty: CW-EW650BK; CW-EW650C; CW-EW650M; CW-EW650Y; CW-EW650LC; CW-EW650LM.

1. Návod na inštaláciu

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte technické informácie a skontrolujte CISS a obsah balenia.

Počas používania CISS sa nedotýkajte čipov a snažte sa zabrániť ich poškodeniu prachom alebo inými nečistotami.

1.1. Pred samotnou inštaláciou CISS skontrolujte, či tlačiareň funguje správne aj s originálnymi kazetami a či je všetko v poriadku so zásobníkom papiera a ostatnými mechanizmami tlačiarne. Ak je tlačiareň nová, prípadne nebola nikdy používaná, prejdite na bod 1.3.

1.2. Vytlačte skúšobnú stranu, aby ste zistili, či tlačiareň funguje (obr. 1).


Upozornenie! Skutočnosť, že v tlačiarne je použitý neoriginálny spotrebny materiál, môže byť dôvodom pre zánik záruky zariadenia.

Uistite sa, že tlačiareň je kompatibilná so systémom CISS (zoznam kompatibilných modelov tlačiarne je uvedený na štítku na obale). Skontrolujte, či sú nádržky farebne totožné s farbami v tlačiarne a CISS. Ak je to potrebné vymenite farebné štítky a gumové uzávery na atramentových kazetách v správnom poradí.

1.3. Pre správne fungovanie držte silikónové hadičky rovno. CISS musí mať izbovú teplotu.

1.4. Celý postup odporúčame vykonávať tak, aby nedošlo ku znečisteniu nábytku, odevu a iných povrchov atramentom.

Upozornenie! Ak ste predtým používali atrament nízkej kvality alebo ste zmenili pigmentový atrament za vodou riediteľný atrament alebo opačne - pred tlačou vyčistite hlavu tlačiarne špeciálnym čistiacim roztokom. Ak ste používali originálne atramenty alebo atramenty ColorWay čistenie hlavy tlačiarne nie je potrebné. Atramenty ColorWay sú plne kompatibilné s originálnymi atramentami a počas inštalácie CISS ColorWay nie je potrebné čistenie hlavy.



obr. 1


2. Plenenie atramentových nádržiek

UPOZORNENIE: Atrament nie je možné vyprať z oblečenia, preto pri inštalácii postupujte opatrné! Chráňte Váš nábytok a oblečenie pred poškodením.

Naplňte nádržky s atramentom podľa inštrukcií na obr. 2

- 2.1. Otvorte veľký otvor.
- 2.2. Napľňte nádržku atramentom.
- 2.3. Zavorte otvor.
- 2.4. Otvorte malý otvor a vložte vzduchový filter.
- 2.5. Ak neboli veľký otvor otvorený, hladina atramentu v oboch komorach sa vyrovná. V tomto prípade otvorte obe komory, vložte striekačku do malého otvoru. Opatrne stlačte piest striekačky nadol, aby sa dostal vzduch do malej komory, čo spôsobí prechod atramentu do veľkej komory. Potom veľký otvor zavorte (obr. 2.5).

2.6. Počas prevádzky by mali byť nádržky s atramentom naplnené správne: venujte pozornosť hladine atramentu v malej komore – musí ho tam byť minimum.



! Poznámka: Neumiestňujte nádržky s atramentom vyššie ako je kazeta (hlava tlačiarne), môže to spôsobiť preliate atramentu. Nádržky s atramentom držte v rovnakej úrovni ako tlačiareň. Vzduchové filtre by mali zostať čisté a suché. Ak je vzduchový filter nasiaknutý atramentom alebo inou tekutinou – zastaví nasávanie vzduchu a CISS prestane správne fungovať. V tomto prípade je lepšie vybrať filter a CISS používať bez neho.

3. Systém čerpania atramentu

Počas prvej inštalácie systému je dôležité naplnenie silikónových hadičiek a kazet atramentom.

- 3.1. Prerazte otvor na kazete, napr. za pomocí pera.
- 3.2. Striekačku vložte do kazety a pomaly napľňte kazetu atramentom (obr. 3).
- 3.3. Opatrne vyberte striekačku z kazety a kazetu zavorte gumovým uzáverom.
- 3.4. Vezmite čistú striekačku a napľňte ostatné farby. Ak vznikne pri napĺňaní kazety problém, skontrolujte silikónové hadičky.

4. Inštalácia systému


4.1. Zapnite tlačiareň (multifunkčné zariadenie). Keďže hlava tlačiarne v pozícii Parking (pozícia úplne vpravo), vytiahnite zariadenie zo zdroja elektriny. Týmto uvolníte hlavu tlačiarne a môžete ju posúvať ručne.

4.2. Posuňte kolísku do pozície Cartridge replacement a vyberte originálne kazety. Originálne kazety nevyhadzujte, môžete ich potrebovať, ak sa rozhodnete odinštalovať CISS.

4.3. Za pomocí skrutkovača odstráňte vrchný kryt tlačiarne (pre tlačiarne obr. 4, 5, 6, pre multifunkčné zariadenia obr. 7, 8, 9).

4.4. Pre tlačiarne (multifunkčné zariadenia tento postup preskočte). Posuňte rukou kolísku dolava, vložte kazety do tlačiarne a posuňte rukou kolísku do pozície Cartridge replacement (obr. 10, 11, 12).


4.5. Nainštalujte CISS kazety do kolísky tlačiarne (obr. 13). Inštalácia CISS sa odlišuje od inštalácie originálnych kaziet. CISS kazety musia pri inštalácii kliknúť (obr.14). Každá kazeta musí pri inštalácii kliknúť správne, inak čip kazety nie je v kontakte s čipom kolísky a tlačiareň nerozpozná kazetu. Túto operáciu vykonajte starostlivo.




Strana 1



obr. 4



obr. 5



obr. 6



obr. 7



obr. 8



obr. 9



obr. 10



obr. 11



obr. 12

5. A silicone tube installation

Before you start to fix the tube, you need to clearly understand the principle of its movement during the printer operation, as well as to understand the basic fixing principles:

Rule № 1: The length of the tube should be enough for free movement of the printhead from the extreme right – to the extreme left position;

Rule № 2: The tube can bend and touch the printer itself during the moving of print head, but the tube should not get stuck between moving and stationary printer parts!



obr. 13



obr. 14

Na obr. 15, 16 sú príklady inštalácie silikónových hadičiek za pomocou držiaka, ktorý je obsahom balenia. Hadičky upevnite.

5.1. Jemne posuňte rukou kolísku úplne z pravej strany do ľavej. Hadičky by sa nemali točiť a byť ohnuté.

Správne fungovanie tlačiarne (MFU) so systémom CISS závisí od správneho upevnenia hadičiek.

5.2. Pred spustením systému je potrebné upevniť indikátor krytu, napr. kúskom papiera (bez neho bude tlačiareň alebo MFU ohlasovať chybu – obr. 17, 18). Tlačiareň R270/390 tento indikátor nemá.



obr. 15



obr. 16



obr. 17

6. Spustenie systému

! Pred samotným spustením systému skontrolujte, či ste postupovali podľa inštrukcií v bode 2. Plnenie atramentových nádržiek. Uistite sa, či sú atramentové nádržky v rovnakej úrovni ako tlačiareň; vzduchové otvory musia zostať otvorené.

6.1. Zapnite tlačiareň (MFU). Počkajte, kým tlačiareň nie je pripravená. Ak tlačiareň nedokáže rozpoznať všetky kazety, pokračujte podľa bodu 7. Cartridges reset.

6.2. Za pomocí ovládača tlačiarne spusťte 2-3 čistiacے procesy. Vytláčte testovaci stránku a preverte, či trysky pracujú správne (bod 1.2.). Ak niektoré trysky netlačia správne, nechajte tlačiarne 5-10 hodín odpočívať. Počas tejto doby sa vzduch, ktorý sa dostaol do hlavy tlačiarne počas inštalácie, dostane von a tlak sa stabilizuje.

6.3. Ak vyčistenie trysiek neprineslo želaný efekt, môžete vyskúšať naplnenie kaziet. Zrežte striečku nožom (obr. 19), vložte striečku do kazety a naplňte kazetu (obr. 20). Potom kazety nainštalujte späť do tlačiarne a postupujte podľa bodu 6.2.

Ak vyčistenie nepomohlo, kontaktujte servis Colorway.



obr. 19



obr. 18

7. Reset kaziet

7.1. Ak tlačiareň ohlási, že je niektorá z kaziet prázdna alebo ju nevie rozpoznať, je potrebné resetovať hladinu atramentu. Zvoľte volbu Cartridge replacement (blob). Koliska kazety sa pohne a zastane v pozícii, pri ktorej môžete kazety vymeniť.

7.2. Keďže koliska s kazetami v pozícii Cartridge replacement stlačte resetovacie tlačidlo po dobu 5 sekúnd (obr. 21). Zatlačte tlačidlo jemne, aby ste ho nepoškodili. Tento postup imituje bežnú výmenu kaziet. Umiestnenie tlačidla sa môže lísiť, ale vždy ostáva na vrchu kazety.

7.3. Znovu zatlačte tlačidlo Cartridge replacement (blob), na MFU zatlačte tlačidlo OK.

7.4. Ak sa vyskytne problém s resetovaním kazety, vypnite tlačiareň po dobu 2 minút. Vytiahnite všetky kazety z kolísky na 2-3 sekundy a vložte ich späť do tlačiarne. Uistite sa, že všetky kazety pri vkladaní správne zapadli.

7.5. Tlačiareň alebo MFU ohlási prázdnú kazetu pri spotrebe atramentu, ktorá sa rovná objemu originálnej kazety.



obr. 20



obr. 21

8. Pripomienky a atramentových nádržiek

8.1. CISS balenie obsahuje držiak na upevnenie atramentových nádržiek, za pomoci ktorého môžete nádržky upevniť k tlačiarne. Nasledujte inštrukcie na obr. 22, 23 a 24.



obr. 22



obr. 23



obr. 24

9. Pokyny pre údržbu CISS

9.1. Externé atramentové nádržky by mali byť naplnené správne. V malej atramentovej nádržke by mala byť minimálna hladina atramentu (bod 2 Plnenie atramentových nádržiek). Ak je v malej nádržke privelia atramentu (obr. 25), zavorte všetky uzávery nádržiek (obr. 25). Nakloňte nádržky, aby sa atrament dostal z malej nádržky do veľkej (obr. 26). Vráťte nádržky do pôvodnej pozície a otvorte malé otvory (obr. 27). Vložte vzduchové filtre.

9.2. Veľké otvory na nádržkach by mali byť zatvorené a malé otvory by mali byť otvorené so vzduchovými filtermi.

9.3. Externé atramentové nádržky by mali byť v rovnakej úrovni ako tlačiareň. Nezdvívajte ich vyššie, môže to spôsobiť pretečenie atramentu. Ak vzduchové filtre z akéhokoľvek dôvodu nepracujú správne, vyperte ich a používajte systém bez nich.

9.4. Silikónové hadičky by mali byť upevnené správne a nemali by brániť pohybu hlave tlačiarne.

9.5. Aby ste sa vyhli vysychaniu hlavy tlačiarne, používajte tlačiareň minimálne 1krát týždenne.

9.6. Používajte iba kvalitný atrament. Nemiešajte atramenty rôznych druhov a značiek. Môže to poškodiť tlačiareň alebo hlavu tlačiarne.

9.7. Počas tlačenia atramentové nádržky neprevracajte.

9.8. Používajte CISS v čistom prostredí pri teplote 15-35 °C.

9.9. Neodstraňujte časti CISS. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku tlačenia používajte atrament a papier Colorway.

9.10. Odstráňte z dosahu priameho slnka.

9.11. Držte mimo dosahu detí, zabráňte zasiahnutiu očí atramentom.

10. Preprava CISS s tlačiarňou

10.1. Vyberte vzduchové filtre a zavorte malé otvory, aby sa z nádržiek nevylial atrament.

10.2. Silikónové hadičky vedúce z CISS do tlačiarne pripojte k držiaku.

10.3. Tlačiareň s CISS prepravujte v horizontálnej polohe, tlačiareň neprevracajte. Pre väčšie pohodlie môžete prilepiť vzduchové nádržky k tlačiarne.



obr. 26



obr. 27

11. Otázky a odpovede

11.1. Tlačiareň na niektorých miestach netlačí správne (obrázky/text).

Aj napriek tomu, že ste párkárty vyčistili hlavu tlačiarne, tlačiareň robí biele pásy.

Riešenie: vyčistite párkárty hlavu tlačiarne a po každom čistení urobte test tlače. Medzi jednotlivými čisteniami urobte 5-10 min. prestávku. Ak to nepomôže, tlačiareň vypnite a nechajte ju vypnutú 12 hodín. Potom vytlačte testovaci stránku. Ak problém pretrváva, nainštalujte originálne kazety. Ak problém pretrváva aj potom, navštívte servis.

11.2. Vzduchové bublinky v silikónovej hadičke.

Ak čistenie neprineslo želaný efekt a problémy pretrvávajú. Riešenie: Postupujte podľa bodu 3. Naplňte kazety, v CISS pravdepodobne nie je dosť atramentu.

11.3. Silikónová hadička je ohnutá.

Ak jedna alebo dve farby netlačia. Riešenie: vytlačte testovaci stránku a skontrolujte dĺžku silikónových hadičiek. Hadičku vyrovnejte a znova vytlačte testovaci stránku.

11.4. Neprirodené farby tlače.

Riešenie: Všetky kazety by mali mať farbu ako je uvedené na kolíske tlačovej hlavy. Ak sú farby pomiešané, systém umyte a znova správne naplňte.

11.5. Nízka kvalita tlače.

Ak je testovacia stránka vytlačená správne, ale kvalita tlače je nízka. Riešenie: Problémom je nastavenie tlače, ktoré softvér nainštaloval nesprávne. Zmeňte nastavenie tlačiarne. Ďalším dôvodom môže byť kalibrácia tlačovej hlavy. Je potrebné tlačiareň znova kalibrovať (viď inštrukcie tlačiarne). Ak sa počas tlače objavia problémy s farbami alebo s farbami pomiešajú, môže to tiež znamenať koniec životnosti tlačovej hlavy.

11.6. Tlačiareň nerozpoznala kazety.

Zlý kontakt čipu kazety s kolískou. Riešenie: Kazeta nie je správne nainštalovaná (musí kliknúť) alebo je čip znečistený, príp. zlomený. Vyberte kazety z tlačiarne a nainštalujte ich správne, ak treba vycistite alebo vymeníte.

11.7. Problém s inštaláciou CISS.

Ak tlačiareň ohlási „General Error“ alebo potrebuje servis.

Riešenie: počas tlače sa kolíska nehýbe. Silikónové hadičky môžu byť príliš krátke alebo dlhé. Upravte dĺžku hadičky podľa potreby. Ak sa vonkajšie časti tlačiarne dostanú do vnútra tlačiarne, skontrolujte tlačiareň a tieto časti vyberte.